



2.4 Cihazın Panel Üzerine Montajı



1-Cihazın montaj yapılacak olduğu panel kesisini, verilen ölçülerde hazırlayınız.
2-Cihazı panel üzerindeki kesite yerleştiriniz. Cihazın montaj aparatları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden çıkarınız.

2.5 Cihazın Montaj Aparatları İle Panel Üzerine Sabitlenmesi




Cihaz panel montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

1-Cihazı panelin ön tarafından açılan kesite iyice yerleştiriniz.

2-Montaj aparatlarını yanlardaki sabitleme yuvalarına yerleştirip cihazı panelde sabitleyiniz.

Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerinde montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmamızın. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

2.6 Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması



1-Montaj aparatlarını, yanlardaki sabitleme yuvalarından hafifçe çekerek çıkartınız.

2-Cihazı panelin ön tarafından çekerek çıkartınız.

Cihazı panel üzerinden ayırmaya işlemeye başladan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayıriz.

3.2 Sıcaklık Sensör Giriş Bağlantısı



Termokupla bağlantısını şekilde gösterildiği gibi +, - uclarla dikkat ederek yapınız.

Termokuplı tipine uygun kompansasyon kablosu kullanınız. Ekranlı kablolarla topraklama bağlantısını yapınız.

Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyütür.

3.2.2 PTC ve NTC Bağlantısı



Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyütür.


PTC Prob bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

3.2.3 PT-100 ve PT-1000 Bağlantısı




Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyütür.

3. Elektriksel Bağlantı Şeması



3.1 Cihaz Besleme Giriş Bağlantısı




Cihazın besleme gerilimini belirten terminalere uygulayınız. Cihazın besleme gerilimini tüm elektriksel bağlantılar yapıldıktan sonra veriniz. Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı şapırkı belirtilmiştir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Montaj sırasında, cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin ugulamasını gerektirmektedir.

Cihaz üzerinde, cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarı yoktur. Cihazın besleme girişinde cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarının kusurları tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarın Faz ve Nötr girişlerini ayrı olarak iki kutuplu olmalı, Elektriksel bağlantı besleme anahtarının açık / kapalı konumlarını dikkat ederek yapılmmalıdır. Besleme anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.

~ Besleme girişlerinde Harici Sigorta Faz bağlantısı üzerinde olmalıdır.


~~ Besleme girişlerinde Harici Sigorta (+) hat bağlantısı üzerinde olmalıdır.

4.2 Set Değerinin Değiştirilmesi ve Kaydedilmesi



SET butonuna bastığınızda SV led'i yanar göstergede Set değeri görünür.

Artırma ve Eksiltme butonları ile Set değeri değiştiriniz.



Programlama parametrelerinde bulunan Set değeri minimum Parametre **S_UL** değeri ile Set değeri maksimum parametre **S_UH** değeri arasında bir değer kolaylıkla ayarlanabilir.


SV Ledi söner ve ana çalışma ekranına dönülür.

4.3 Programlama Modu Parametre Listesi


HSE	Cıkış için Histerisiz Parametresi (Default = 1) TC Tip Cihazları için 1 ile 100 °C, PT-100 (-50°C, 400°C) için -50 ile 100 °C, PT-100 (-19,9°C, 99,9°C) ve PT-1000 (-19,9°C, 99,9°C) için 0,1 ile 10,0 °C, PTC (-19,9°C, 99,9°C) ve NTC (-19,9°C, 99,9°C) için 1 ile 20 °C arasında bir değer alabilir.
S_UL	Set değeri Minimum Parametresi (Default = Cihaz Tipi Minimum değeri) Set değeri bu parametre değerinin altında ayarlanamaz. Bu parametre cihaz skalarının minimum değeri ile Set değeri maksimum parametresinde S_UH tanımlanan değer arasında bir değer alabilir.
S_UH	Set değeri bu parametre değerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre set değeri minimum parametresinde S_UL tanımlanan değer ile cihaz skaları maksimum değeri arasında bir değer alabilir.
oF_t	Proses Ofset Parametresi (Default = 0) PT-100 (-50°C, 400°C) ve PT-1000 (-50°C, 400°C) için -10 ile 100 °C, PT-100 (-19,9°C, 99,9°C) ve PT-1000 (-19,9°C, 99,9°C) için -20 ile 100 °C, PTC (-19,9°C, 99,9°C) ve NTC (-19,9°C, 99,9°C) için -10 ile 10,0 °C arasında bir değer alabilir.
HCS	Çalışma Şekli Parametresi (Default = 0) <input type="checkbox"/> Çalışma şekli İşıtma olarak seçilir. <input checked="" type="checkbox"/> Çalışma şekli Soğutma olarak seçilir.
PoS	Cihaza Enerji verildiğinde Kompresör Start Gecikmesi Parametresi (Default = 0) Cihaza enerji verildikten sonra, Kompresörün devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasında bir değer alabilir.
SPd	Kompresör durduktan sonra yeniden devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasında bir değer alabilir.
SEd	Kompresör Start-Start Gecikmesi Parametresi (Default = 0) Kompresörün iki start'ı arasında geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasında bir değer alabilir.
PdF	Prob Arızası Parametresi (Default = 0) <input type="checkbox"/> Prob arızası durumunda Kompresör devre dışı. "OFF" <input checked="" type="checkbox"/> Prob arızası durumunda Kompresör sürekli devred. "ON" <input type="checkbox"/> Prob arızası durumunda Kompresör P_{on} ve P_{of} sürelerine göre periyodik çalışır.
P_{on}	Prob Arızasında Kompresör Çalışma Zamanı Parametresi (Default = 0) Prob Arızası parametresini P_{dF} içeriği = 2 ise bu parametre gözlemez. 0 ile 99 dakika arasında bir değer alabilir.
P_{of}	Prob Arızasında Kompresör Durma Zamanı Parametresi (Default = 0) Prob Arızası parametresini P_{dF} içeriği = 2 ise bu parametre gözlemez. 0 ile 99 dakika arasında bir değer alabilir.
PAS	Programlama Modu Erişim Şifresi (Default = 0) Programlama moduna giriş esnasında sorulan şifre degeri bu parametre ile tanımlanabilir. 0 ile 999 arasında bir değer alabilir. 0 seçildiğinde programlama moduna giriş şifre sorulur.
i	P_{oS}, SP_d, SE_d, P_{dF}, P_{on} ve P_{of} Parametreleri cihazın çalışma şekli "Soğutma" olarak seçilmiş ise gözlenir. "Isıtma" seçilmiş ise gözlenir. Parametre Listesinin başında döndür.

4.4 ESM-3710 Sıcaklık Kontrol Cihazı Çalışma Grafikleri

1-Çalışma Şekli Seçimi Parametresi değeri **HCS** = 1 ise (Soğutma seçili)
Cihaza Enerji verildiğinde Kompresör Start Gecikmesi parametre değeri **POs** ≥ 1, Kompresör Stop-Start Gecikmesi parametre değeri **SPd** ≥ 1 ve Kompresör Start-Start Gecikmesi parametre değeri **SEd** ≥ 1 ise ;




2-Çalışma Şekli Seçimi Parametresinin değeri **HCS** = 0 ise (Isıtma seçili)



ON/OFF kontrol algoritmasında, son kontrol elemanı açılarak veya kapatılır sıcaklık değeri set edilen değerde tutulmaya çalışılır. ON/OFF kontrol ile çalışan bir sistemde sıcaklık değerinin sürekli salınım halindedir. Sıcaklık değerinin set edilen değer etrafındaki salınım sıklığı veya genliği kontrol edilen sisteme bağlıdır. Sıcaklık değerinin salınım sıklığını azaltmak için set değeri altında veya etrafında bir bölge bölgeleri oluşturulur ve bu bölge histerisiz olarak adlandırılır. Kontrol çıkışının davranışı sekili yukarıda ki şekilde anlatılmışmaktadır.

4.5 Programlama Modu Parametreleri Kolay Erişim Şeması



Programlama modu içerisindeki kullanıcı 20 sn içerisinde herhangi bir işlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalışma ekranına döner.

3.2.1 TC (Termokup) Bağlantısı

Termokupla bağlantısını şekilde gösterildiği gibi +, - uclarla dikkat ederek yapınız.

Termokuplı tipine uygun kompansasyon kablosu kullanınız. Ekranlı kablolarla topraklama bağlantısını yapınız.

Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyütür.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.

TC (Termokup) Bağlantısı yapıldıktan sonra PTC Prob'unun kablo renklerine dikkat ediniz.